

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN RAFAEL**

NIT 800.030.044-4

Creada y aprobada bajo el Decreto 0363 – Marzo 10 de 2010

Sedes: Pensil – Vista Hermosa – Guayaquil Alto – El Danubio – El Túnel – Planadas – La Divisa  
Santo Domingo – Pradera Alta – El Crucero – Perpetuo Socorro – La Primavera – La Zulia –  
Buenos Aires Bajo – Quebradanegra y San Rafael

<b>Fecha:</b>	Marzo 2 de 2026	<b>Consecutivo</b>	0031
<b>Referencia:</b>	Administración de recursos físicos y de personal		
<b>De:</b>	Diana Fernanda Cardona López Rectora IE Rural San Rafael		
<b>Para:</b>	Tatiana Hernández Mejía – secretaria de Educación		

Doctora

**TATIANA HERNANDEZ MEJIA**Secretaria de Educación Departamental  
Armenia

Asunto: Solicitud apoyo en intervenciones prioritarias de infraestructura

Reciba un cordial saludo.

El motivo de la presente es poner en su conocimiento la situación actual de las 17 sedes rurales que están bajo mi representación. Debido a las múltiples necesidades de infraestructura identificadas y a las limitaciones de los recursos ordinarios transferidos por el Estado, acudo a su despacho para solicitar su valioso apoyo con recursos adicionales que permitan dar solución a situaciones prioritarias que comprometen la seguridad y la salubridad de la comunidad educativa.

A continuación, detallo los puntos críticos que requieren atención inmediata:

**1. Intervenciones generales de infraestructura:** Se requiere apoyo para subsanar las siguientes situaciones prioritarias en las diferentes sedes:

<b>Intervención</b>	<b>Sedes</b>	<b>Observaciones</b>
Cambio total de cubierta	a) El Danubio b) La Divisa c) La Zulia d) Vista Hermosa	Las cubiertas presentan deterioro total, tejas fracturadas y riesgo de desprendimiento. La estructura de madera está comprometida por humedad y ataque de <b>termitas</b> . Algunos techos se han levantado con los fuertes vientos y tempestades.
Recorridos de cubierta	a) El Crucero b) Pradera Alta c) Buenos Aires	Filtros activos y desgaste generalizado que requiere reparación inmediata.

**Dirección:** Vereda La Primavera, Barrio las Aguas – Calarcá, Quindío

Celular: 3332532704

Email: [sanrafael@iesanrafael.edu.co](mailto:sanrafael@iesanrafael.edu.co)Web: [www.iesanrafael.edu.co](http://www.iesanrafael.edu.co) [www.sanrafaelie.edu.co](http://www.sanrafaelie.edu.co)

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN RAFAEL**

NIT 800.030.044-4

Creada y aprobada bajo el Decreto 0363 – Marzo 10 de 2010

Sedes: Pensil – Vista Hermosa – Guayaquil Alto – El Danubio – El Túnel – Planadas – La Divisa  
 Santo Domingo – Pradera Alta – El Crucero – Perpetuo Socorro – La Primavera – La Zulia –  
 Buenos Aires Bajo – Quebradanegra y San Rafael

Intervención	Sedes	Observaciones
	d) Perpetuo Socorro e) Quebradanegra centro poblado f) Quebradanegra villa del sol g) La primavera	
Cielos rasos	a) El Crucero (riesgo de caída) b) Pradera alta (riesgo de caída) c) Quebradanegra centro poblado (riesgo de caída por humedad y hongos) d) Buenos Aires (deteriorados) e) San Rafael (deteriorados) f) Perpetuo socorro (Fue retirado, sin cielo raso) g) La Divisa (Fue retirado)	En mal estado general. Algunos presentan <b>riesgo inminente de caída</b> por represamiento de agua, humedad, hongos o han sido retirados dejando la estructura expuesta.
Pintura	Sede Buenos Aires	Serios problemas de humedad en pared exterior lateral del restaurante. Se requiere impermeabilización y pintura preventiva.

**2. Sistemas Sépticos:** En relación con el análisis de los sistemas sépticos, informo que ya fue diligenciada la información solicitada en la encuesta virtual. Sin embargo, deseo hacer énfasis en que existen pozos sépticos específicos que requieren intervención urgente debido a su colapso funcional:

- a. **Sede Pradera Alta:** El sistema de desagües y alcantarillado interno colapsa frecuentemente, generando rebosamiento y retorno de aguas residuales por lavamanos y sanitarios. Esta situación ha provocado inundaciones en baños y cocina, imposibilitando el uso adecuado de los servicios. A pesar de mantenimientos previos, las soluciones han sido temporales. El sistema, con aproximadamente 25 años de funcionamiento, ha superado su vida útil, representando un **alto riesgo sanitario** para estudiantes y docentes.
- b. **Sede El Crucero:** Requiere reparación urgente. Aunque se realizó limpieza por parte de la alcaldía en enero, persisten los taponamientos y se observa represamiento de agua en una de las cajas del pozo.
- b) **Sede El Pensil:** A pesar del mantenimiento realizado en **diciembre de 2025**, el pozo continúa presentando rebosamientos.

**Dirección:** Vereda La Primavera, Barrio las Aguas – Calarcá, Quindío

Celular: 3332532704

Email: [sanrafael@iesanrafael.edu.co](mailto:sanrafael@iesanrafael.edu.co)

Web: [www.iesanrafael.edu.co](http://www.iesanrafael.edu.co) [www.sanrafaelie.edu.co](http://www.sanrafaelie.edu.co)



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN RAFAEL

NIT 800.030.044-4

Creada y aprobada bajo el Decreto 0363 – Marzo 10 de 2010

Sedes: Pensil – Vista Hermosa – Guayaquil Alto – El Danubio – El Túnel – Planadas – La Divisa  
Santo Domingo – Pradera Alta – El Crucero – Perpetuo Socorro – La Primavera – La Zulia –  
Buenos Aires Bajo – Quebradanegra y San Rafael

- c) **Sede Guayaquil Alto:** Ha presentado rebosamientos constantes. Este pozo no recibe mantenimiento desde hace tres años.

Extiendo una solicitud especial para gestionar las intervenciones en las sedes de **Quebradanegra Centro Poblado y Villa del Sol**. El señor Gobernador, durante las visitas realizadas posteriormente al incendio, se comprometió con la comunidad a asignar recursos por valor de **27 millones de pesos para cada una**. Lamentablemente, no fue posible disponer de dichos fondos durante la vigencia 2025 debido a restricciones de disponibilidad presupuestal. Solicitamos se gestione su inclusión en el próximo plan de inversiones, considerando las siguientes necesidades prioritarias:

a. **Sede Quebradanegra Centro Poblado (Prejardín a Grado 3°):**

- ✓ Adecuación del restaurante escolar.
- ✓ Cerramiento de zona de juegos (jardín y prejardín).
- ✓ Reemplazo urgente de la estructura de madera del techo (riesgo de colapso por termitas y humedad).
- ✓ Cambio de canales de lluvia en riesgo.
- ✓ Pintura exterior de la sede.

b. **Sede Quebradanegra Villa del Sol (Grado 4° a 11°):**

- ✓ Recorrido total de cubierta.
- ✓ Ampliación de aula e integración con zona de laboratorio.
- ✓ Pintura total de la sede (estado de deterioro avanzado).
- ✓ Adecuaciones en el teatrín.

3. **Gestión de Riesgos Geotécnicos y Arbóreos:** Se requiere atención urgente para la estabilización de taludes con desprendimiento de tierra y manejo de árboles en peligro de caída, los cuales representan una **amenaza inminente** para estudiantes y docentes en las siguientes sedes:

- a. **Sede Vista Hermosa:** En días recientes cayó un árbol y existe riesgo de colapso de otros debido al desprendimiento de tierra, lluvias y vientos fuertes. Los árboles están ubicados en el predio del vecino; aunque él autoriza el corte, afirma no contar con los recursos para solucionar la problemática.

**Dirección:** Vereda La Primavera, Barrio las Aguas – Calarcá, Quindío

Celular: 3332532704

Email: [sanrafael@iesanrafael.edu.co](mailto:sanrafael@iesanrafael.edu.co)

Web: [www.iesanrafael.edu.co](http://www.iesanrafael.edu.co) [www.sanrafaelie.edu.co](http://www.sanrafaelie.edu.co)



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN RAFAEL

NIT 800.030.044-4

Creada y aprobada bajo el Decreto 0363 – Marzo 10 de 2010

Sedes: Pensil – Vista Hermosa – Guayaquil Alto – El Danubio – El Túnel – Planadas – La Divisa  
Santo Domingo – Pradera Alta – El Crucero – Perpetuo Socorro – La Primavera – La Zulia –  
Buenos Aires Bajo – Quebradanegra y San Rafael

- b. **Sede El Pensil:** Se presenta desprendimiento de tierra en el sector de la cancha, con riesgo asociado de caída de árboles.
- c. **Sede El Danubio:** Desprendimiento de tierra en el barranco lateral y riesgo de caída de árboles en el perímetro de la escuela.
- d. **Sede Buenos Aires:** Desprendimiento de tierra en el área del comedor y la cocina, con riesgo de caída de árboles en la entrada de la sede.

**4. Riesgo Estructural y de Cimentación (Sede Santo Domingo):** Se requiere valoración y intervención estructural urgente. La sede presenta un **alto nivel freático** que ha generado asentamientos diferenciales. Se evidencian grietas profundas en la entrada del restaurante escolar, desniveles y fisuras en pisos de cocina y restaurante, acompañadas de humedades estructurales en paredes. **Antecedente:** Esta situación se viene reportando formalmente a las unidades de gestión de riesgo municipal y departamental en diferentes momentos desde el año **2022**, sin que hasta la fecha se haya ejecutado una intervención estructural o solución definitiva, lo que agrava el riesgo de colapso parcial o total de la edificación, ya que día a día aumentan las grietas.

Agradecemos de antemano su gestión y compromiso con la educación rural. Quedamos atentos a cualquier información adicional que requiera para viabilizar estas solicitudes.

Atentamente,

**Mag. DIANA FERNANDA CARDONA LÓPEZ**

Rectora

Cel. 30002428235

*Dirección:* Vereda La Primavera, Barrio las Aguas – Calarcá, Quindío

*Celular:* 3332532704

*Email:* [sanrafael@iesanrafael.edu.co](mailto:sanrafael@iesanrafael.edu.co)

*Web:* [www.iesanrafael.edu.co](http://www.iesanrafael.edu.co)    [www.sanrafaelie.edu.co](http://www.sanrafaelie.edu.co)